



STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) MAKMAL KOMPUTER

SEBELUM

1. Pastikan Tempat Kerja Dan Peralatan Bersih.
2. Pencahayaan Dan Pengudaraan Mencukupi.
3. Periksa Keadaan Luaran Serta Fizikal Komputer Secara Manual.
4. Pastikan Tiada Sebarang Kecacatan Atau Kerosakan Fizikal.
5. Maklumkan Kepada Pensyarah Keadaan Terkini Set Komputer.

SEMASA

1. Pastikan Palam Tiga Pin Disambung Ke Punca Kuasa Dan 'On'kan.
2. 'ON' Suis Automated Voltage Regulator (AVR).
3. Pastikan Tiada 'Pen Drive' Yang Disambung Ke Komputer.
4. 'ON' Suis Komputer Dan Monitor.
5. Pilih Aplikasi Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Akan Dilakukan.
6. Lakukan Penyimpanan 'SAVE' Hasil Kerja Ke Dalam 'Pen Drive' Individu.
7. 'Shut Down' Komputer Mengikut Langkah Yang Betul.
8. Jika Berlaku Sebarang Kerosakan, Laporkan Kepada Pensyarah/Penyelia Makmal.

SELEPAS

1. 'OFF' Suis Monitor.
2. 'OFF' Suis Automated Voltage Regulator (AVR).
3. 'OFF' Suis Palam Tiga Pin Pada Punca Kuasa.
4. Tanggalkan Sebarang 'Pen Drive' Yang Disambungkan Melalui USB.
5. Rekodkan Penggunaan Pada Buku Penggunaan Komputer
6. Bersihkan Komputer Dan Kemaskan Persekitarannya Sebelum Meninggalkan Makmal.